

vom 08.08.2024

Übertrag: 33722.03

| | | | | |
|---|-----------|---|-------|----------|
| 5.10 | 180.75 qm | Putzflächen mit einer Silikonharz-Fassadenfarbe im Farbton weiß oder hell getönt Hellbezugswert 75-100 deckend beschichten. | 15.90 | 2873.93 |
| 5.11 | 81.30 m | Zulage Wie in <i>den vor Positionen</i> beschrieben, nur auf dem Bauteil Laibung | 3.40 | 276.42 |
| <hr/> | | | | |
| Titelsumme 5 Filzputz / Anstrich der Balkon Putzflächen | | | € | 15384.95 |
| <hr/> | | | | |

Titel 6 Balkonsanierung "**Fliesen**"

| | | | | |
|--|-----------|--|-------|---------|
| 6.01 | 71.55 qm | Vorhandenen Fliesenbelag abreißen: Keramische Bodenbeläge einschließlich dem durchfeuchteten Estrich mit geeignetem Schlaggerät entfernen und entsorgen | 68.00 | 4865.40 |
| 6.02 | 60.45 m | Zulage zu Pos.6.01, nur für das einschneiden des Putzes oberhalb der Fliesensockel sowie entfernen | 8.10 | 489.65 |
| 6.03 | 12.00 Std | Vorarbeiter - Ausklinken der Rollladenführungsschienen zwecks fachgerechter Abdichtung der Anschlüsse - Rüstzeit, An- u. Abfahrt | 50.50 | 606.00 |
| Maschinen- und Materialanteil 25.00% auf Pos. 6.03 | | | € | 151.50 |
| 6.04 | 71.55 qm | Betonkragplatten sorgfältig reinigen und für die nachfolgenden Arbeiten vorbereiten | 2.40 | 171.72 |
| 6.05 | 71.55 qm | Betonkragplatte mit einer mineralischen Kontaktschlämme grundieren | 3.20 | 228.96 |
| 6.06 | 60.45 m | Farbe der Putzfassade zum Boden / Wandanschluss ca. 10 cm hoch mit einer Sanierfräse abfräsen, um eine Haftung für das Dichtband herzustellen | 13.20 | 797.94 |
| 6.07 | 60.45 m | Fehlstellen im Sockelbereich oberflächenbündig mit Kalkzementputz verfüllen. | 13.40 | 810.03 |
| 6.08 | 98.10 m | Liefern und anbringen von Estrich-Randdämmstreifen | 1.80 | 176.58 |
| 6.09 | 71.55 qm | Liefern und einbauen eines Zementestriches, Materialstärke im Mittel ca. 50 mm, inkl. Gefälle. | 85.00 | 6081.75 |
| 6.10 | 98.10 m | Einschneiden, entfernen und entsorgen der überschüssigen Estrich-Randdämmstreifen | 0.90 | 88.29 |

Übertrag: 51340.20

vom 08.08.2024

| | | | | |
|------|------------|--|-----------|----------|
| | | | Übertrag: | 51340.20 |
| 6.11 | 37.65 m | Wie in Pos.6.06 beschrieben, nur auf dem Bauteil "Estrich", für das Einsetzen der Bara-Schiene | 18.50 | 696.53 |
| 6.12 | 6.00 Stck | Fensterelement Unterhalb des Balkonfensterelements den Hohlraum verfüllen und mit einem Wedi-Element abstellen. Den Anschluss Balkonrohplatte zu diesem Wedielement und dem Balkonfensteranschluss mit Triflex eindichten | 85.00 | 510.00 |
| 6.13 | 40.00 m | Liefern von BARA RT Estrich-Abdeckschienen | 57.50 | 2300.00 |
| 6.14 | 37.65 m | Montieren der oben genannten BARA RT Estrich Abdeckschienen inkl. Verbindern | 45.50 | 1713.08 |
| 6.15 | 12.00 Stck | Liefern von BARA RT Verbindern | 4.10 | 49.20 |
| 6.16 | 98.10 m | Liefern und einbauen eines Dichtungsbandes im Boden-Wandanschlussbereich (<i>Boden / Fassade + Baraschienen</i>) | 23.40 | 2295.54 |
| 6.17 | 42.00 Stck | Liefern und einbauen von Dichtband Innen- und Außenecken | 9.50 | 399.00 |
| 6.18 | 71.55 qm | Aufbringen einer Abdichtungsebene auf den Estrich mit Weber.Xerm 844 | 39.80 | 2847.69 |
| 6.19 | 60.45 m | Wie in Pos.6.18 beschrieben nur im Boden / Wandanschlußbereich, hochführen der Abdichtung in der Höhe von ca 0.15m | 24.00 | 1450.80 |
| 6.20 | 71.55 qm | Estrichfläche mit Weber.Prim 801 grundieren | 7.50 | 536.63 |
| 6.21 | 95.00 qm | Bodenfliese liefern inkl. Verschnitt und Ersatzfliesen (<i>mittlere Preisklasse</i>) | 35.00 | 3325.00 |
| 6.22 | 71.55 qm | Bodenfliesen auf Bodenfläche mit Flexfliesenkleber fachgerecht verlegen und mit Flexfugenmasse verfugen | 105.00 | 7512.75 |
| 6.23 | 71.55 qm | Zulage Fliesenkleber im buttering floating Verfahren auftragen (sogenanntes kombiniertes Verfahren, Hohlraum frei) | 8.10 | 579.56 |
| 6.24 | 60.45 m | Sockelfliese, geschnitten aus der Grundfliese, liefern, setzen und verfugen | 24.50 | 1481.03 |

Übertrag: 77037.01

Vom 08.08.2024

Übertrag: 77037.01

| | | | | |
|------|----------|---|-------|---------|
| 6.25 | 158.55 m | Boden- und Wandanschlüsse: Anschlüsse zwischen Oberkante oder Sockelfliesen und Fassade bzw. Baraschiene und Balkonbrüstung mit Silikon-Dichtstoff und MS Hybrid Polymer elastisch verfugen | 12.90 | 2045.30 |
|------|----------|---|-------|---------|

| | | | | |
|---|--|--|---|----------|
| Titelsumme 6 Balkonsanierung " Fliesen " | | | € | 42209.93 |
|---|--|--|---|----------|

Titel 7 Schlosser / Geländererneuerung

| | | | | |
|------|-----------|---|-------|--------|
| 7.01 | 6.00 Stck | Absturzsicherung der Balkontüren in Form einer Holzplatte, für die Zeit der Sanierungsarbeiten | 85.00 | 510.00 |
|------|-----------|---|-------|--------|

| | | | | |
|------|---------|--|-------|---------|
| 7.02 | 37.65 m | Balkone: Demontage und Entsorgung der Metallgeländer (ohne Füllung) | 48.00 | 1807.20 |
|------|---------|--|-------|---------|

| | | | | |
|------|---------|---|-------|---------|
| 7.03 | 37.65 m | Balkone: Demontage und Entsorgung der Geländerfüllungen | 30.00 | 1129.50 |
|------|---------|---|-------|---------|

| | | | | |
|------|---------|---|-------|---------|
| 7.04 | 45.90 m | Penthaus: Demontage und Entsorgung der Metallgeländer (ohne Füllung) | 25.00 | 1147.50 |
|------|---------|---|-------|---------|

| | | | | |
|------|---------|--|-------|--------|
| 7.05 | 45.90 m | Penthaus: Demontage und Entsorgung der Geländerfüllungen | 21.00 | 963.90 |
|------|---------|--|-------|--------|

| | | | | |
|------|---------|---|--------|----------|
| 7.06 | 37.65 m | Balkone: Herstellen, Liefern und Montieren von Geländern aus Stahl, Befestigung an der Stirnkante, verzinkt inkl. Handlauf. Füllung mit Lochblechfüllung oder ähnlich in absprache | 810.00 | 30496.50 |
|------|---------|---|--------|----------|

| | | | | |
|------|---------|---|--------|----------|
| 7.07 | 45.90 m | wie in Pos. 7.06 beschrieben, nur im Bereich Penthaus (höhe ca 0.55m) | 420.00 | 19278.00 |
|------|---------|---|--------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|---|----------|
| Titelsumme 7 Schlosser / Geländererneuerung | | | € | 55332.60 |
|---|--|--|---|----------|

Übertrag: 134414.91